



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS VEGAS, PICACHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-1037-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: MÓDULO I. SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: MÓDULO I. SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



Foto 3: MÓDULO I. SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



Foto 4: MÓDULO I. SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 5: MÓDULO I. SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR CERAMICO



Foto 6: MÓDULO II. SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Nohel Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público