



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO EL BARRANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-18-5434-43	FECHA:	27/06/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED



Foto 5: REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO



Foto 6: REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ENA Asusena

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO EL BARRANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-18-5434-43	FECHA:	27/06/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PILA



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PILA



Foto 9: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 10: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 11: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 12: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

EIVA Asusena

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO EL BARRANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-18-5434-43	FECHA:	27/06/2024



Foto 13: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL



Foto 14: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL



Foto 15: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL



Foto 16: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

EIVA Asusena

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

