

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | Chicamán                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Aldea Santa Cruz Zapte | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santa Cruz Zapote |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-19-0033-43               | FECHA:                         | 21/11/2024              |



Foto 1: MODULO 1 Sustitución de lámina, Por Lamina Troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: MODULO 1 repello en muros



Foto 3: MODULO 1 Sustitucion de piso de torta por piso cerámico



Foto 4: MODULO 1 pintura de muros interior y exterior



Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales hasta llegar al número de hojas.

Firma y sello del Presidente Municipal  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  
