

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Belejú	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Sebastián, aldea Belejú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0048-45	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc cal 26



Foto 2: Sustrucción de láminas calibre 26



Foto 3: Sustrucción de techo calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

