



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chixoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0053-45	FECHA:	19/11/2024



Foto 1 Módulo 1: Suministro e instalación de balcón de metal en ventanas



Foto 2 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg, soleras intermedias y columnas



Foto 3 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy Yajé Centeno

Firma y sello del Presidente de la OPE Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

