

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Chocorral	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea, Chocorral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0733-43	FECHA:	13 de mayo de 2024.




Foto 1: Reparación y construcción de pared en aulas



Foto 2: Reparación y construcción de Pared en aulas



Foto 3: Apertura e instalación de puertas



Foto 4: Apertura e instalación de puertas



Foto 5: Sustitución de pintura de centro educativo.



Foto 6: Sustitución de piso de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la O

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público