

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Culebras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0739-43	FECHA:	18/10/2024



Foto1: Modulo 1 Sustitución de lámina del techo.



Foto 2 Modulo 1 Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 3: Modulo 1 Sustitución de chapa




Foto 4 Modulo 1 Sustitucion de vidrios




Foto 5: sustitución de vidrios



Foto 6: Modulo 1 Instalacion de bomba hidraulica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Culebras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0739-43	FECHA:	18/10/2024



Foto: 7 Modulo 2 mantenimiento a portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OEF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

