



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Culebras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0739-43	FECHA:	21/11/2024



Foto1: Modulo 1 Sustitución de lámina del techo. Finalizado



Foto 2 Moduoio 1 Mantenimiento de estructura de soporte de metal, finalizado



Foto 3: Modulo 1 Sustitucion de chapa. Finalizado



Foto 4 Modulo 1 Sustitucion de vidrios. Finalizado



Foto 5: colocación de balcones. Finalizado




Foto 6: Modulo 1 Instalacion de bomba hidraulica, finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público








SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Culebras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0739-43	FECHA:	21/11/2024



Foto: 7 Modulo 2 mantenimiento a portón de metal, Finalizado



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

