



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANAMAN BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-1113-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: Laminas troqueladas de 21 pie, capotes y ternas



Foto 2: Laminas troqueladas de 16 pie, capotes y ternas



Foto 3: ventanas



Foto 4: ventanas




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

