

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANAMÁN BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-1113-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: Laminas troqueladas de 21 pie, capotes y ternas



Foto 2: Laminas troqueladas de 16 pie, capotes y ternas



Foto 3: ventanas



Foto 4: ventanas




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar la cantidad de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---