

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AMAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-4227-43	FECHA:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: REPARACIÓN DE PARED



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC 26



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR METAL



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPFC

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
E.O.R.M.

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA EL AMAY
DIRECCIÓN
CHICAMÁN, QUICHÉ

ALDEA EL AMAY
CHICAMÁN, QUICHÉ