

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AMAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-4227-43	FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: REPARACIÓN DE PARED



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE



Foto 3: VENTANA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELDA ALUZINC 26





Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PURTTA DE MADERA POR METAL



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---