

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea Puente Seco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Puente Seco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-4629-42	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: modulo 1: sustitución de lamina y mantenimiento de estructura de metal.



Foto 2: Modulo 2: Sustitución de Chapa, mantenimiento de estructura de puerta



Foto 3: Modulo 1: Mantenimiento de porton de metal, reparación de muro perimetral de block con tubo de HG, Maya y solera intermedia.



Foto 4: Modulo 2 Sustitución de inodoro e instalación.



Foto 5: Modulo 2: Sustitución de puertas de servicios sanitarios, sustitución de lamina y estructura de madera por metal, sustitución de pila de cemento de dos lavaderos e instalación.



Foto 6: Modulo 2: Pintura general exterior e interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roxana Marbel Juárez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea Puente Seco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Puente Seco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-4629-42	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: modulo 3: Entornada de patio y corredor de enfrente de las aulas.



Foto 8:



Foto 9:



Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roxana Maribel Juárez
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

