



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea Puente Seco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Puente Seco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-4629-42	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: modulos 1: sustitución de lamina y mantenimiento de estructura de metal.



Foto 2: Modulo 1: Sustitución de Chapa, mantenimiento de estructura de puerta



Foto 3: Modulo 1: Mantenimiento de porton de metal, reparación de muro perimetral de block con tubo de HG, Maya y solera intermedia.



Foto 4: Modulo 2 Sustitución de inodoro e instalación.



Foto 5: Modulo 2: Sustitución de puertas de servicios sanitarios, sustitución de lamina y estructura de madera por metal, sustitución de pila de cemento de dos lavaderos e instalación.



Foto 6: Modulo 2: Pintura general exterior e interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roxana Maribol Juárez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea Puente Seco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Puente Seco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-4629-42	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: modulo 3: Entortada de patio y corredor de enfrente de las aulas.



Foto 8:




Foto 9:



Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roxana Marcela J. J. J.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

