

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-5405-41	FECHA:	24 de septiembre de 2024



Foto 1: Modulo 1: Sustrucion de lámina, por lámina troquelada y sustitución de capote




Foto 2 Modulo 1: Sustrución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Modulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta



Foto 4 Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Patio Sustrución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 6 Modulo 2: Sustrución de inodores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-5405-41	FECHA:	24 de septiembre de 2024



Foto 7: Modulo 1: Repacación de piso ceramico



Foto 8 Modulo 1: Reparación de planchas de concreto en patio



Foto 9: Modulo 1: Instalación de unidades de luz



Foto 10: Modulo 1: Sustitución de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público