

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Preprimaria Bilingüe Aldea El Zapote	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-5405-41	FECHA:	28 de noviembre de 2024



Foto1: Sustitución de lamina troquelada



Foto 2: Reparación de piso de cemento por piso cerámico



Foto 3: Sustitución de estructura de metal por metal



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de inodoros



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Preprimaria Bilingüe Aldea El Zapote	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-5405-41	FECHA:	28 de noviembre de 2024



Foto1: Sustitución de lamina troquelada



Foto 2: Reparación de piso de cemento por piso cerámico



Foto 3: Sustitución de estructura de metal por metal



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de inodoros



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público