



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RECUERDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0005-42	FECHA:	17/08/2024



Foto 1: DURANTE LA PERFORACION DEL POZO MECANICO



Foto 2: CONSTRUCCION DE LA CASA PARA EL POZO




Foto 3: ELABORACION DE CONCRETO PARA LA BASE DELA TORRE DE METAL



Foto 4: CUARTO DIA TRABAJANDO LA PERFORACION DEL POZO



Foto 5: ELABORACION DE BASES DE CONCRETO




Foto 6: INSTALANDO FOCOS FALTANTES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

