

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RECUERDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0005-42	FECHA:	21/09/2024



Foto 1: TERMINADO LA BASE DE METAL.



Foto 2: TERMINADA LA CASA PARA RESGUARDAR EL POZO DE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.



Foto 3: TERMINADA LA LLEVADA DEL AGUA HACIA LA COCINA



Foto 4: COLOCADA DEPOSITO DE AGUA SOBRE LA BASE DE METAL



Foto 5: COLOCACION DE FOCOS EN LA ESCUELA



Foto 6: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotos y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Firma y Sello del Director Centro Educativo Público
---	--