



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 20 0009 42	FECHA:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: PORTON ENTRADA PRINCIPAL



Foto 2: PORTON ENTRADA PRINCIPAL.



Foto 3: ASI QUEDÓ LA ESQUINA, EL ENMALLADO Y REPELLO DEL MURO.



Foto 4: LA PARTE DE ATRÁS DEL EDIFICIO ESCOLAR.



Foto 5: ASI QUEDÓ LA PUERTA DE EMERGENCIA.



Foto 6: EL TECHO DE LA PUERTA DE EMERGENCIA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 20 0009 42	FECHA:	27/09/2024



Foto1: EL PISO DEL AULA TORTA DE CONCRETO.



Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

