



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD PRIMAVERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0010-42	FECHA:	22/07/2024



Foto 1: Colocación de estructura de techo de metal



Foto 2: Colocación de lamina



Foto 3: Sustitución del cableado eléctrico e instalación de ducto.



Foto 4: Reparación de cuneta y banqueta.



Foto 5: Pintura de muros exteriores




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

