

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiche Norte	MUNICIPIO:	Ixcán
	Escuela Oficial De Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Marcos Canija
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0034-42	FECHA:	25/07/2024




Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE CAPOTE DE LAMINA, PARA LAMINA TROQUELADA




Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTA DEM MADERA, POR METAL.



Foto 5: PISO DE TORTA DE CONCRETO





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la A.P.F.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---