

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quiche Norte	MUNICIPIO:	Ixcán
	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Marcos Canija
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0034-42	FECHA:	17/08/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




Foto 2: SUSTITUCION DE CAPOTE DE LAMINA



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR METAL



Foto 5: PISO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ASAMBLA DE PADRES DE FAMILIA 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--