

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MARGARITAS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0051-43	FECHA:	26/09/2024



Foto1: Área de ventanas que se colocaran los balcones.



Foto 2: Techado general por laminas troqueladas y parte de estructuras metalicas.



Foto 3: Techo dañado por laminas troqueladas.



Foto 4: Puertas a cambiar.




Foto 5: Parte dañada que cubrira laq pintura.



Foto 6: Vista frontal de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

