

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0044-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/07/24

 Foto 1: VISITA A ESCUELA REMOZADA	 Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR EN AULAS E INSTALACION DE CANALES
 Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR EN AULAS	 Foto 4: FUNDICION DE CAMINAMIENTOS HACIA OTROS MODULOS
 Foto 5: LEVANTADO DE MURO DE CIRCULACION	 Foto 6: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANERIA

Firma y sello del Presidente de la Junta



MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA

ARQUITECTO

Colegiado: 6,493

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0044-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/07/24
			
Foto 7: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR DE SANITARIOS E INSTALACION DE DEPOSITO		Foto 8: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS EN SANITARIOS	
			
Foto 9: INSTALACION DE AZULEJO, GRIFOS Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR		Foto 10: FUNDICION DE TORTA DE CONCRETO DE CAMINO DE ACCESO	
			
Foto 11: VISITA DE EVALUADOR EN ESCUELA		Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON DIRECTOR DE LA ESCUELA	

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello del Evaluador de Calidad

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado 6493