

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Flor del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0073-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: Sustitución de lámina de cosina para lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina por lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal de la cocina



Foto 4: Sustitución de puerta de madera por metal



Foto 5: Sustitución de maya por balcón de metal



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPAF E.O.R.M. ALDEA FLOR DEL NORTE IXCÁN, EL QUICHE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN ALDEA FLOR DEL NORTE IXCÁN, EL QUICHE

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Flor del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0073-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 7: Repello de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 O.P.F. E.O.R.M. ALDEA FLOR DEL NORTE IXCAN, EL QUICHE	 Firma y Sello Director Centro Educativo	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA FLOR DEL NORTE IXCAN, EL QUICHE
---	--	---	---