

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Carlos El Mirador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0091-43	FECHA:	19 DE JUNIO DE 2024.



REGLÓN 1.




REGLÓN 1.




REGLÓN 1.




REGLÓN 2.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.


 Firma y sello del Presidente de la CEF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

