

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Carlos El Mirador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0091-43	FECHA:	15 DE AGOSTO DE 2024.




Foto 1: Sustitucion de lámina por lámina troquelada alazine calibre 26



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitucion de puerta madera por metal




Foto 4: Reparacion de tubo hg y maya galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Santos Roca

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

