

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO.	Quiché	MUNICIPIO	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO.	EODP Anexa a EOPM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.	Nuevas Ilusiones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO.	14-20-0105-42	FECHA:	03/10/2024




Foto 1: Vista general del Escenario en el establecimiento.



Foto 2: Vista de la torta de piso del centro educativo.



Foto 3: Estructura del patio en buenas condiciones



Foto 4: Lamina troquelada calibre 26 y estructura de metal.




Foto 5: Vista del patio.



Foto 6: Vista sur de las instalaciones del patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

