

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PEÑON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0106-42	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: sustitucion de pared e de madera por blok



Foto 2: sustitucion de lamina



Foto 3: sustitucion de estructura de madera.



Foto 4: sustitucion de ventana.




Foto 5: sustitucion de puerta.



Foto 6: sustitucion de estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PEÑON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0106-42	FECHA:	30/08/2024



Foto1: cambio de piso de torta por piso ceramico



Foto 2: reparacion de torta de concreto




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

