



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Tres Lagunas II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0107-42	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: finalización de vaces metalicas, fabricaciones de estructuras metalicas y finalizacion de la laminas troqueladas.



Foto 2: finalización de construcción de torta de cemento



Foto 3: Finalizaciones de mantenimiento y pintada de balcones metalicos



Foto 4: Finalizacion de pintura en muro exteriores e interiores



Foto 5: Finalizacion de cortinas



Foto 6: finalizaciones e instalaciones de Puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

