

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                              |                                |                                 |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHE                       | MUNICIPIO:                     | IXCAN                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA EL ESFUERZO ZONA CUATRO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-0110-43                | FECHA:                         | 30 DE AGOSTO DE 2024            |



Foto 1: Desinstalacion del establecimiento



Foto 2: Reparacion de pared del establecimiento



Foto 3: Colocacion de estructura de metal del establecimiento



Foto 4: Colocacion de laminas troqueladas del establecimiento



Foto 5: Reparacion de torta de cemento del establecimiento



Foto 6: Reparacion de torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y asignar el número de las hojas.

Ana María Chiquín

Firma y sello del Presidente de la OPEF ZONA CUATRO



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

