

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación El Paso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0111-43	FECHA:	21/09/2024



Foto 1: Vista general del establecimiento y entrada de los alumnos en el lado oriente reparado.



Foto 2: sustitucion de Maya dañada del perímetro del centro educativo finalizado.



Foto 3: Reparacion de Cerco perimetral sustituido.



Foto 4: Base de concreto para perímetro que se sustituyo.



Foto 5: Portón principal lado de enfrente sustituido.



Foto 6: Portón lateral sustituido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se cuentan como parte de las hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

