

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ERMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación El Paso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0113-41	FECHA:	16/11/2024



Foto 1: Vista del frente de la escuela donde se está interviniendo la infraestructura del corredor.



Foto 2: Base para la nueva ampliación para el corredor.



Foto 3: Reemplazamiento de bigas y estructura de madera, por base metálica y concreto.



Foto 4: .




Foto 5: Relleno para el escenario.



Foto 6: Estructura casi completa para fase final.

Observación: Si es necesario se pueden agregar notas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--