

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL REMOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0118-43	FECHA:	30/08/2024




Foto1: Sustitución de lámina por láminas troquelada calibre 26.



Foto 2: Sustitución de vidrios de ventana



Foto 3: Sustitución de capote de lamina troquelada



Foto 4: sustitucion de puertas de metal por puertas de metal.



Foto 5: pintura en muro exteriores e interiores del centro Educativo



Foto 6: mantenimiento de estructura soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Representante de la OPE
MIXTA
EL REMOLINO

Firma y Sello del Director Educativo Público