



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL REMOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0118-43	FECHA:	10/09/2024



Foto1: Sustitución de cubierta de lamina por lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de vidrios de ventanas



Foto 3: sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 4: sustitucion de puertas de metal por puertas de metal.



Foto 5: pintura en muro exteriores e interiores



Foto 6: mantenimiento de estructura soporte de metal

Observación: Si es necesario se agregan hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público