

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CODPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 20 - 0784 - 41	FECHA:	29/08/2024



Foto1: PREPARACION DE MATERIAL PARA EL PISO DEL INTERIOR DE LA COCINA ESCOLAR.



Foto 2: ELABORACION DE PISO Y REPELLO EN EL EXTERIOR DE LA COCINA ESCOLAR.



Foto 3: SUSTITUCION DE LAS PUERTAS DEL ESTABLECIMIENTO.



Foto 4: INICIO DE SUSTITUCION DE LOS BALCONES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 5: PUERTAS DE METAL EN PROCESO DE INSTALACION PARA EL ESTABLECIMIENTO.



Foto 6: BALCONES LISTOS PARA SU INSTALACION.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo P...

