

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 20 - 0784 - 41	FECHA:	12/09/2024



Foto1: FINALIZACION DE BALCONEADO Y PUERTA SUSTITUIDA DEL AULA DE PREPRIMARIA.




Foto 2: PISO FINALIZADO EN EL INTERIOR DEL AULA DE PREPRIMARIA.



Foto 3: LABOR FINALIZADA DE BANQUETA DEL CORREDOR DE UN AULA.



Foto 4: EL ESTABLECIMIENTO EN LA PARTE DE ATRÁS CON SUS BALCONES NUEVOS.



Foto 5: PUERTAS NUEVAS INSTALADAS EN LA PARTE FRONTAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 6: ESTE ES EL NUEVO MODELO DEL REMOZAMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO EORM ALDEA SANTA CRUZ.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y comenzar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público