



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRM-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tres Ríos, Ixcán, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 20 - 0795 - 43	FECHA:	7/08/2024



Foto 1: Puerta desinstalada.



Foto 2: Modificación de ventana.



Foto 3: Cable eléctricos desinstalado.




Foto 4: Cambio de foco eléctrico.



Foto 5: Vista general en proceso de cambio.



Foto 6: Ventana proceso de cambio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

