



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | IXCÁN           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA MUÑECA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-0796-43 | FECHA:                         | 17/05/2024      |



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la ORFHE

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público