

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché                      | MUNICIPIO:                     | Ixcán             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Alfonso |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-0803-43               | FECHA:                         | 13/06/2024        |




Foto 1: Instalacion de puerta de metal de la cocina



Foto 2: Instalacion de porton de metal para el edificio escolar



Foto 3: Instalación de ventana de metal para la cocina



Foto 4: Instalacion de balcones de metal para el edificio escolar



Foto 5: Sustitucion de pintura en muro exteriores e interiores para el edificio escolar



Foto 6: Sustitución de focos ahorradores para el edificio escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

