

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Alfonso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0803-43	FECHA:	16/08/2024




Foto 1: Instalacion de puerta de metal de la cocina



Foto 2: Instalacion de porton de metal pa el edificio escolar



Foto 3: Instalación de ventana de metal para la cocina



Foto 4: Instalación de baldones de metal para el edificio escolar



Foto 5: Sustitucion de pintura en muro exteriores e interiores para el edificio escolar



Foto 6: sustitucion de focos ahorradores para el edificio escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfonso

Firma y sello del Presidente de la OPF



La Rosa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

