



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CAOBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0822-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/07/24

	
Foto 1: VISITA A ESCUALA REMOZADA	Foto 2: VISTA DE MODULO CON TRABAJOS GENERALES DE HERRERIA

	
Foto 3: INSTALACION DE PUERTAS Y BALCONES NUEVAS EN AULAS	Foto 4: INSTALACION GENERAL DE BALCONERIA EN AREA DE VENTANAS

	
Foto 5: ESTRUCTURA DE BALCONES INSTALADAS	Foto 6: INSTALACION DE PUERTAS NUEVAS DE METAL EN AULAS Y DIRECCION

Firma y sello del Profesional



Firma y Sello del Evaluador de Calidad

MANUEL AJENDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
601493

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CAOBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0822-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/07/24
			
Foto 7: REMOZADO DE MUROS Y BASES DE SANITARIOS		Foto 8: INSTALACION DE SANITARIOS NUEVOS DE CERAMICA	
			
Foto 9: FUNDICION DE TORTA DE CONCRETO EN AULA		Foto 10: TRABAJOS DE FOSA SEPTICA DE MAMPOSTERIA PARA SANITARIOS	
			
Foto 11: VISITA DE EVALUADOR A ESCUELA		Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON DIRECTORA DE ESCUELA	

Firma y sello del Presidente

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa