



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad La Ceiba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0876-41	FECHA:	9/08/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 2: PREPARACION DE PISO CON CEMENTO LIQUIDO



Foto 3: REPARANDO PAREDES Y COLUMNAS



Foto 4: REPARANDO COCINA

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

