

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PASO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-1067-43	FECHA:	09/09/2024



Foto1: vista general del establecimiento.



Foto 2: sustitucion de torta de cemento.



Foto 3: sustitucion de block.



Foto 4: sustitucion de costaneras



Foto 5: sustitucion de horcones.



Foto 6: sustitucion de láminas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al final del formulario de hojas.

Firma y sello del Presidente del COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

