

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA VILLA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4244-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/07/24
 Foto 1: VISITA A ESCUELA REMOZADA		 Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR EN AULAS	
 Foto 3: FUNDICION DE BANQUETA EN CONTORNO DE MODULO		 Foto 4: INSTALACION DE BALCONES EN AREA DE VENTANERIA DE AULAS	
 Foto 5: INSTALACION DE PUERTAS DE METAL PARA AULAS		 Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR DE AULAS	

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO D. BASTIEN
ARQUITECTO
Colegiado 6.493

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA VILLA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4244-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/07/24
 Foto 7: INSTALACION DE CANAL DE AGUA EN AULAS		 Foto 8: INSTALACION DE CANAL Y BAJADA EN PARTE POSTERIOR DE MODULO	
 Foto 9: FUNDICION DE TORTA DE CONCRETO EN COCINA		 Foto 10: REVISION DE TRABAJOS POR PARTE DEL EVALUADOR	
 Foto 11: VISITA DE EVALUADOR EN ESCUELA		 Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON DIRECTOR DE LA ESCUELA	

Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado 6.493