

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Kaibil Balam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4285-42	FECHA:	18/09/2024



Foto1: .Sustitución de lámina por lámina troquelada.



Foto 2: Sustitución de Capote nuevo.



Foto 3: Se esta sustituyendo la estrucra de madera por metal.




Foto 4: Se esta construyendo la puerta por el Cambio de puerta de madera por el de metal.




Foto 5: Instalación de balcones.



Foto 6: Sustitución de paredes de madera por block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público






Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Kaibil Balam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4285-42	FECHA:	18/09/2024




Foto7: Sustitución de piso de torta de cemento.




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

