



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Kaibil Balam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4285-42	FECHA:	04/10/2024




Foto 1: Se sustituyo la lámina por lamina troquelada.



Foto 2: Se sustituyo los capotes.



Foto 3: Se sustituyo la estructura de madera por el de metal.



Foto 4: Se sustituyo puertas de madera por metal.




Foto 5: Instalación de balcones.



Foto 6: Se sustituyo las paredes de madera por block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Kaibil Balam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4285-42	FECHA:	04/10/2024



Foto7: Sustrucción de piso de torta de cemento.




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

