

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA REFORMITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4292-41	FECHA:	24/09/2024



Foto 1: Vista general del establecimiento en construcción.



Foto 2: Vista externa de la ventana grande de la cocina.



Foto 3: Vista previa del repello en una de las aulas.



Foto 4: Vista previa de la instalación de las puertas de las aulas.



Foto 5: Vista de la instalación del portón en la entrada del predio.



Foto 6: Vista de la instalación de costaneras y techado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Martin Bol Mac

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA REFORMITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4292-41	FECHA:	29/09/2024



Foto1: Vista de la instalación de 18.5 m2 de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martin Bol Mac Firma y sello del Presidente del COPB	[Sello: COPB ANEXO A EORM ALDEA REFORMITA IXCÁN, EL QUICHÉ] [Firma] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--