

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA REFORMITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4292-41	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: Vista de puerta instalada hacia salida de campo de futbol.



Foto 2: Vista de Portón instalada en la parte interior del predio.



Foto 3: Vista instalada de balcón en la cocina.



Foto 4: Vista de puerta instalada en una de las aulas.



Foto 5: Vista de repello en paredes



Foto 6: Vista del Techado de lámina troquelada de dos aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martin Bol Mac

Firma y sello del Presidente de la QEP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR


☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA REFORMITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4292-41	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Vista instalada de balcones en módulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---