

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4293-41	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Durante el repello del muro perimetral.



Foto 2: Sustitucion de Balcones de las primeras ventanas...



Foto 3: Reparacion de Pared...



Foto 4: Sustitucion de estructura de madera...



Foto 5: Sustitucion de piso de torta de concreto...



Foto 6: Sustitucion de horcones de maderas por columnas de concretos...

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

